

Nexen Tire sta richiamando 5.447 pneumatici in cinque dimensioni, a causa di errori di produzione.

Attraverso il portale che segnala le operazioni di richiamo di prodotti di consumo nell'area di lingua tedesca [Produktwarnung.eu](https://www.produktwarnung.eu), l'azienda informa che sul mercato ci sono 822 pneumatici, cui potrebbe verificarsi il distacco del battistrada e che devono quindi essere sostituiti. Si tratta di due modelli di pneumatici invernali, il **Winguard Sport 2** e il **Winguard Snow G3**, che sono stati prodotti nello stabilimento ceco nella 29\* settimana del 2020.

Nexen sottolinea che non sono ancora stati mai segnalati degli incidenti dovuti a questo difetto.

Nello specifico, questi sono i pneumatici:

**Nexen Winguard Snow G3**, 175/70 R14 88T con DOT 035 HR DAAL 2920, DOT 035 HR DAAR 2920, DOT 035 HR DABL 2920 o DOT 035 HR DABR 2920

**Nexen Winguard Sport 2**, 205/40 R17 84V con DOT 035 6C AMBL 2920 o DOT 035 6C AMBR 2920

**Nexen Winguard Sport 2**, 225/55 R17 101V con DOT 035 UP BABL 2920 o DOT 035 UP BABR 2920

**Nexen Winguard Sport 2**, 235/45 R17 97V con DOT 035 0L BAHL 2920 o DOT 035 0L Bahr 2920

**Nexen Winguard Sport 2**, 235/45 R18 98V con DOT 035 VL AAAL 2920 o DOT 035 VL AAAR 2920

Il produttore consiglia di contattare immediatamente il rivenditore da cui sono stati acquistati i pneumatici per ottenere la sostituzione gratuita.

© riproduzione riservata pubblicato il 25 / 08 / 2022