

Continental ha predisposto in Europa il ritiro preventivo di alcuni lotti di pneumatici invernali Continental WinterContact TS870 ed estivi EcoContact 6. Continental Italia precisa che l'azione di sostituzione volontaria è iniziata a dicembre e **non interessa l'Italia** per i due prodotti citati. La stessa è, invece, in fase di completamento nei Paesi europei.

Nel sistema di allerta della Commissione europea Rapex, si descrive il motivo della campagna di richiamo 022_7031: *“un errore di fabbricazione può portare a un'improvvisa perdita d'aria o distacco dei fianchi. Ciò può comportare la perdita parziale o totale del battistrada, che può causare la perdita di controllo del veicolo, aumentando il rischio di incidenti.” Il prodotto non è conforme al regolamento relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli”.*

La [segnalazione A12/00861/23](#) è stata notificata dalla Germania e si riferisce a gomme prodotte in Portogallo.

- pneumatici richiamati Continental **WinterContact TS870** (invernali) e **Continental EcoContact 6** (estivi);
- numero **omologazione E4 0299243, E4-02114835**;
- produzione **dal 24 gennaio 2022 al 31 luglio 2022**. Quindi DOT da **0422** a **3022**.

© riproduzione riservata pubblicato il 26 / 04 / 2023