

In Nord America, Sumitomo Rubber USA, LLC (Sumitomo) sta richiamando alcuni modelli 265/70 R17 115T Falken Wildpeak AT3W e Wildpeak HT02 (in LT235/85R16 120/116S) a causa di un “errore di produzione”.

Secondo la documentazione ufficiale del richiamo, “i pneumatici potrebbero avere una foratura sul fianco e perdere aria” rischiando potenzialmente “una perdita di pressione dell’aria” e quindi “possono aumentare il rischio di incidente”.

I rivenditori di pneumatici statunitensi sostituiranno gratuitamente i pneumatici interessati. Le lettere di notifica al proprietario verranno inviate intorno all’11 gennaio 2024.

© riproduzione riservata pubblicato il 2 / 01 / 2024