

Kraiburg Austria ha annunciato che nella serata del 24 marzo un guasto tecnico ha causato un incendio nel reparto di vulcanizzazione del suo stabilimento di Geretsberg, ma il danno è stato di lieve entità.

Lo specialista dei materiali per la ricostruzione afferma che il rapido intervento del personale e dei vigili del fuoco ha limitato i danni all'area immediatamente vicina a dove è scoppiato l'incendio. Kraiburg sottolinea che nessuno è stato ferito, né i vicini o l'ambiente in alcun momento sono stati messi in pericolo.

Una delle due presse utilizzate per produrre battistrada pre-vulcanizzati è stata colpita dall'incendio e Kraiburg riferisce che ciò potrebbe comportare lievi ritardi nella consegna di alcuni prodotti.

L'azienda informerà i propri clienti qualora le date di consegna dovessero cambiare. Infine, sottolinea che questo problema riguarda solo la sua gamma di battistrada vulcanizzato e che la produzione e la consegna di tutti gli altri prodotti continuerà come previsto e senza restrizioni.

© riproduzione riservata pubblicato il 29 / 03 / 2021